


令和4年3月16日深夜発生した福島県沖地震の大ホール被災状況

天井木材の落下



モルタル片の落下



天井材の損傷



機材室壁面の崩落



3階ロビー壁面のひび割れ

